

NOTĂ DE ATENȚIONARE URGENTĂ privind siguranța la locul de utilizare

Monitorul/defibrilatorul HeartStart Intrepid (867172)
Forme de undă EKG intermitente

Actualizare privind lansarea soluției software

30-oct-2024

Stimate client/distribuitor,

Această comunicare are rolul de a vă informa că soluția este acum disponibilă pentru a aborda problema formelor de undă EKG intermitente pentru monitorul/defibrilatorul HeartStart Intrepid (unde dispozitivul poate afișa forme de undă EKG intermitente atunci când cea de-a patra derivație pentru membre este plasată pe pacient utilizând fie un cablu EKG cu 5 derivații, fie un cablu EKG cu 10 derivații).

Philips vă va contacta pentru a stabili actualizarea software-ului în conformitate cu FCO86100239.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență, vă rugăm să contactați reprezentantul local Philips: service.medical@philips.com, tel. +40212032000.

Cu stimă,

Tanya DeSchmidt
Director of Quality

Tony She
Sr. QMS Manager